



Ihr kompetenter und zuverlässiger Partner für

- Außenstuck
- Innenstuck
- Individuelle Stuckgestaltung

An
Kunden / Vertriebspartner

September 2006

Wichtige Hinweise zum Empfang von Speditionssendungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem Einsatz von Schockindikatoren im Rahmen einer kontrollierten Transportüberwachung mindern wir das Risiko von verdeckten Transportschäden! Die Schockindikatoren werden am Packstück angebracht und reagieren auf Stoß und Erschütterung. Sie überwachen die Sendung während des gesamten Transports. Eine Rotfärbung des Glasröhrchens (aktivierter Indikator) zeigt an, daß die Sendung nicht entsprechend den Vorschriften behandelt wurde.

Bitte beachten Sie unbedingt folgende Hinweise beim Empfang von Warensendungen:

Nichts quittieren, bevor nicht überprüft wurde :

1. ob Schockindikatoren aktiviert sind, wenn ja in Frachtpapieren vermerken (Verweigern Sie nicht die Annahme der Sendung bei aktiviertem Indikator! Ein fehlender Indikator ist gleichbedeutend mit einem aktivierten Indikator!)
2. die äußere Unversehrtheit der Sendung, wenn nicht, in den Frachtpapieren vermerken
3. ob der Sendungsinhalt Beschädigungen aufweist (die sogenannte Hausaufnahme ist von der Spedition im beiderseitigen Interesse zugesichert, lassen sie sich von einem „eiligen“ Fahrer nicht abbringen, diese durchzuführen). Sollten Beschädigungen aufgetreten sein, so vermerken sie es in den Frachtpapieren.

erst jetzt den Empfang quittieren!

Sollten Sie diese vorstehenden Regeln nicht beachten, so erlischt jeglicher Regreßanspruch bei späteren Reklamationen wegen Transportschäden, auch uns gegenüber !!!

Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit!

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern unter der Durchwahl 037207/51527 zur Verfügung.